

DOLNOŚLĄSKIE BIURO RZECZOZNAWCÓW



PKS "TOUR" Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 66 tel/fax.(75) 64-22-916
rzeczoznawcy@pks.jgora.pl

Członek STOWARZYSZENIA: Zespołu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
Automobilklubu Nowy Świat I Polskiego Związku Motorowego

00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 35
Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych I Maszynowych "POLEKSMOT"



OPINIA Nr: Wp-070/WB/ZB/03/2018

z dnia: 2018-03-02

Wykonawca opinii : inż. Wincenty Balicki, mgr Zbigniew Błażków R.S. 000815

Zleceniodawca: Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej

Adres: ul. Bronka Czecha 22, 58-580 Szklarska Poręba

Zlec. pismo, znak: b.n.

z dnia: 2018-03-02

Właściciel: Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej

Adres: ul. Bronka Czecha 22, 58-580 Szklarska Poręba

Dokument: dowód rejestracyjny seria: DR/BAN numer: 0028276

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] III-2018

Marka: DACIA

Model pojazdu: Logan 1.6 MPI

Wersja: kombi

Nr rejestracyjny: DJE 60JY

Rok prod.: 2007

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr identyfikacyjny (VIN)

UU1KSD0F538711570

Data pierwszej rejestracji

2007-12-06

Data ważności badania technicznego

2018-12-20

Data oględzin

2018-03-02

Miejsce oględzin

ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra

Wskazanie drogomierza

312452 km

Okres eksploatacji pojazdu (07/12/06-18/03/02)

123 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czerwony 2-warstwowy typu uni

Oznaczenie typu

SD

Dop. masa całk.

1810 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 7 osobowe

Rodzaj silnika

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 64kW (87KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 8

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania elektr.
- 2 Immobilizer
- 3 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 4 Konsola centralna
- 5 Listwy boczne
- 6 Obrotomierz
- 7 Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
- 8 Poduszka powietrzna kierowcy
- 9 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
- 10 Siedzenia w II i III rzędzie składane

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 11 Szyba przednia przyciemniana
- 12 Szyba tylna ogrzewana
- 13 Szyby boczne tylne przyciemniane
- 14 Światło dodatkowe STOP
- 15 Tarcze kół stalowe 15"
- 16 Wspomaganie układu kierowniczego
- 17 Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
- 18 Zamek centralny
- 19 Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | Wartość [PLN] |
|------|----------------------------|---------------|
| 1 | +Radioodtwarzacz LG | 94 |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| Przednie lewe: | *BARUM 185/65 R15 | POLARIS 3 TL | 5,0 | 52 |
| Przednie prawe: | *BARUM 185/65 R15 | POLARIS 3 TL | 5,0 | 52 |
| Tylne lewe: | *BARUM 185/65 R15 | POLARIS 3 TL | 5,0 | 52 |
| Tylne prawe: | *BARUM 185/65 R15 | POLARIS 3 TL | 5,0 | 52 |
| Zapaszowe: | *DĘBICA 185/65 R15 | PASSIO 2 TL | 6,0 | 38 |

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd ma ważne badanie techniczne i jest w bieżącej eksploatacji. Zużycie silnika i zespołów podwozia jest odpowiednie do wykonanego przebiegu.

Stwierdzono usterki techniczne: ślady wycieków oleju spod pokrywy głowicy.

Według informacji pracownika zleceniodawcy występuje wyciek płynu chłodzącego z nagrzewnicy. Ponadto w silniku należy wumienić części napędu mechanizmu rozrządu.

Nadwozie wykazuje zużycie eksploatacyjne w granicach dopuszczalnych.

Stwierdzono usterki techniczne: płyta podłogowa skorodowana przy mocowaniu prowadnic foteli przednich.

Ogniska korozji wżerowej występują na poszyciu drzwi przednich lewych w dolnej części na zawinięciu blachy.

Ogniska korozji wżerowej występują na progach i na gniazdach amortyzatorów przednich. Poszycie drzwi tyłu nadwozia skorodowane przy osi wycieraczki szyby.

Powłoka lakierowa maski silnika jest porysowana. Lakier jest starty na krawędziach drzwi.

Klamka kasetowa drzwi lewych tylnych jest uszkodzona mechanicznie. Siłownik otwierania drzwi prawych tylnych jest uszkodzony.

Fotele są wygniecione, pokrycia tapicerskie foteli są poplamione.

Tarcze kół skorodowane z wżerami.

Wymagane jest zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia.

Według informacji pracownika zleceniodawcy, wyceniany samochód przechodził wcześniej naprawę powypadkową nadwozia.

Pomiar grubości powłoki lakieru na lewym skrzydle drzwi tyłu wykazał 0, 258 do 1,07 mm, co wskazuje, iż drzwi były naprawiane.

KOREKTY

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (130 mies.) | 7 850 PLN |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE | 94 PLN |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | 372 PLN |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | - 2 110 PLN |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | 15 PLN |
| KOREKTY RÓŻNE | - 2 220 PLN |

W tym:

| | [%] | Wart. [PLN] |
|--|-------|-------------|
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | -6,0 | - 372 |
| Konieczne naprawy pojazdu | -29,8 | -1 848 |

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

4000 PLN

(słownie: cztery tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 747,97 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

DOLNOŚLĄSKIE BIURO RZECZOZNAWCÓW
PKS "TOUR" Sp. z O.O.
58-500 Jelenia Góra ul.Obrońców Pokoju 1b
tel/fax (75)64-22-916 tel.(75)64-22 914
NIP:611-23-20-859 Regon:230881577 (3)

