WIDOK B–B – OD DOLNEJ WODY



KLASA OBCIĄŻENIA: "B" (40 Mg) wg PN–85/S–10030

BETON: B35 W8 F150 (C30/37)
B30 W8 F150 (C25/30)
B25 (C20/25)

STAL ZBROJENIOWA: A–IIIN RB500W
A–I St3SX–B

STAL PREFABRYKATU: S315MC

STAL PROFILI PODPOROWYCH: S355J2+N

STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR

KAMIEŃ: GRANIT SZARY $f_{ck} \geqslant 130$ MPa

Lp.	OPIS WPROWADZONEJ ZMIANY	DATA ZMIANY	PODPIS
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNYCH USŁUG PROJEKTOWO – TECHNICZNYCH MOSTY KOLASA – Krzysztof Kolasa 58–500 JELENIA GÓRA, UL. PIJARSKA 26 TEL./FAX 0(PREFIKS)75 64–20–239			NR UMOWY: 4/2013 z dnia 20.02.2013.
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15, 58–508 Jelenia Góra			BRANŻA: MOSTOWA
OBIEKT I ADRES:	Most drogowy w km 0+250 drogi powiatowej nr 27330 nad potokiem Kamieńczyk (w km 0+244 jego biegu) w Szklarskiej Porębie			
TEMAT OPRACOWANIA:	Remont mostu drogowego uszkodzonego w wyniku powodzi			
TYTUŁ RYSUNKU:	Widok B–B – od dolnej wody			
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Kolasa	NR UPRAWNIEŃ JG 2068/89	PODPIS	STADIUM: PA–B
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Kolasa	NR UPRAWNIEŃ JG 2068/89	PODPIS	SKALA: 1:20
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA: 04.2013
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR RYS./ILOŚĆ 5/7
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Kempski	NR UPRAWNIEŃ 475/88/UW	PODPIS	